

# ПАРКТЕХ

СЧАСТЬЕ –  
ДЕЛО ТЕХНИКИ

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ

ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148

тел. 8 (812) 600-74-77 [info@parkteh.ru](mailto:info@parkteh.ru)

**Уважаемые господа! Представляем Вам Ремонтный комплект эксцентрика LG504 5953902-01 Husqvarna**

#### Область применения:

Ремонтный комплект эксцентрика (5953902-01) предназначен для технического обслуживания вибратора плиты LG 504. В данный комплект входят: подшипники 5941834-01 (4 штуки), подшипники 5945476-01 (2 штуки), сальник 5941842-01 (1 штука), стопорное кольцо 5950374-01 (1 штука) и набор винтов и шайб для крышек эксцентрика.

Напоминаем, что изначально виброплиты LG 500 производила компания Dynapac, затем плиты купила компания Atlas Copco, а сегодня запчасти и данное направление производится компанией Husqvarna. Поэтому если вы ищете запчасти или новое оборудование вам нужна модель LG 504 от компании Хускварна.



#### Технические характеристики: